


Case : 401

介護ベッドのキャスターが誤った位置に取り付けられており、足をぶつめた

場面の説明

本来内側に向けて取付けられるはずのキャスターが外側を向いており、介助者が足をぶつめた



| | |
|----------------|---|
| 利用シーン |  起居・就寝  移乗 |
| 主な利用場所 |  寝室 |
| 介護保険の種目 |  特殊寝台 |
| 分類コード (CCTA95) | 181209 (電動ギャッチベッド) |
| 介護テクノロジー | — |
| 二次元バーコード |  |

解説

キャスターはオプションとして後付けされたものであり、組み立て担当者が組立説明書を確認せず、先入観で作業してしまったことで誤った位置に取り付けられてしまったと考えられます。また、ベッド側でも、誤った取り付けができない設計や取り付け方向を表示するなど人のミスを未然に防ぐ配慮がなされているとより安心して選定ができると思われます。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：外に向けて取付けたほうが安定感があるように思え、先入観を持ってしまった
- 人：組み立ての説明書を確認しなかった
- モノ：誤った位置での組み立てができてしまう設計だった
- 環境：説明書を確認する時間的な余裕がなかった