
Case：402

背もたれのカバーがズレ、ポケット部分が背中にあたっていた

場面の説明

車いすの背もたれカバー固定が不十分でズレ、本来は背面にあるポケットが体側に回っていた



利用シーン	移動 その他
主な利用場所	リビング・居間 ダイニング・食堂
介護保険の種目	車いす
分類コード (CCTA95)	122106 (後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

背もたれカバーは一般的に面ファスナーで固定されており、劣化や管理状態で固定力が低下していたものと考えられます。モニタリングの際に利用者が座ったままの状態で確認していたため、面ファスナーの状況に気づかなかったことも考えられますが、そもそも座る人の生活機能と車いすのサイズや機能が適合しておらず適切な座位が維持できていないことの影響も大きいと考えられます。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：股関節が固くずっこけ姿勢で座っていた
人：車いすでの座位姿勢を考慮せずに供給していた
モノ：背もたれカバーの面ファスナーが劣化していた
モノ：乗る人の生活機能に合わない車いすであった
管理：車いすでの座位姿勢の大切さが選定担当者に教育されていなかった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：402


背もたれのカバーがズレ、ポケット部分が背中にあたっていた

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

車いすの背もたれカバー固定が不十分でズレ、本来は背面にあるポケットが体側に回っていた



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.