
Case：13

踏切の溝にキャスタが入り、身動きがとれなくなる

場面の説明

踏切を渡ろうとして線路を斜めに渡ってしまい、キャスタが溝にはまる



利用シーン	移動 外出
主な利用場所	踏切
介護保険の種目	車いす
分類コード (CCTA95)	122127 (電動車いす)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

踏切はこのような溝を何本も通らなければならない危険な場所なので、できるだけ介助者をつけるなどの対策をすることが望ましいといえます。やむなく単独で通過する場合には、常にキャスタの向きに注意し溝に直行する角度で進行するよう心がけてください。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：溝に対しての進行方向に注意を払わなかった
環境：安全を確認してくれる介助者がいなかった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：13


踏切の溝にキャスタが入り、身動きがとれなくなる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

踏切を渡ろうとして線路を斜めに渡ってしまい、キャスタが溝にはまる



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.