
福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：353

フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになる

場面の説明

片麻痺者の自力での足こぎ移動時に、フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになった



利用シーン	移動
主な利用場所	廊下
介護保険の種目	車いす
分類コード (CCTA95)	122106 (後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

片麻痺者の自力での足こぎ移動時に、フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになった事例です。車いすのフットサポートが取り外せないタイプの場合、足元空間が狭くなり、接触しやすくなります。着脱が可能な車いすに変更したり、フットプレートカバーを装着する対策もあります。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：フットプレートへの接触に関して注意不足だった
人：フットサポートの着脱が可能な車いすやフットプレートカバーの選定がされてなかった
モノ：車いすのフットプレートが足に接触しやすい構造であった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：353


フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

片麻痺者の自力での足こぎ移動時に、フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.