福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：353

フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになる

場面の説明

片麻痺者の自力での足こぎ移動時に、フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになった



利用シーン	移動
主な利用場所	廊下
介護保険の種目	車いす
分類コード (CCTA95)	122106 (後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

片麻痺者の自力での足こぎ移動時に、フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになった事例です。車いすのフットサポートが取り外せないタイプの場合、足元空間が狭くなり、接触しやすくなります。着脱が可能な車いすに変更したり、フットプレートカバーを装着する対策もあります。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：フットプレートへの接触に関して注意不足だった
人：フットサポートの着脱が可能な車いすやフットプレートカバーの選定がされてなかった
モノ：車いすのフットプレートが足に接触しやすい構造であった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2025 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.