

Case : 285

振動でヘッドサポートの調整ねじがゆるみ、首が倒れそうになる

場面の説明

ヘッドサポートの調整ねじがゆるんでいたため、移動中の振動でヘッドサポートが倒れてしまった



利用シーン

 乗り物

主な利用場所

 車内

介護保険の種目

 車いす

分類コード (CCTA95) 122190(姿勢変換機能付き車いす)

介護テクノロジー

—

二次元バーコード



解説

頻繁に調整をするので、普段からあまりねじをきつくは締めていなかったようです。報告された事例は、初めての介護タクシーでの移動中で、この経験をしてからは、移動前にねじを確認、締めなおすことを習慣にしているそうです。

参考要因

人：しっかりと調整ねじを締めていなかった
モノ：振動で調整ねじがゆるんでしまう