


Case : 353

フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになる

場面の説明

片麻痺者の自力での足こぎ移動時に、フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになった



利用シーン 移動

主な利用場所 廊下

介護保険の種目 車いす

分類コード (CCTA95) 122106(後輪駆動式車いす)

介護テクノロジー -

二次元バーコード



解説

片麻痺者の自力での足こぎ移動時に、フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになった事例です。車いすのフットサポートが取り外せないタイプの場合、足元空間が狭くなり、接触しやすくなります。着脱が可能な車いすに変更したり、フットプレートカバーを装着する対策もあります。

参考要因

- 人：フットプレートへの接触に関して注意不足だった
- 人：フットサポートの着脱が可能な車いすやフットプレートカバーの選定がされてなかった
- モノ：車いすのフットプレートが足に接触しやすい構造であった