


Case : 353

フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになる

場面の説明

片麻痺者の自力での足こぎ移動時に、フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになった



利用シーン	 移動
主な利用場所	 廊下
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122106 (後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

片麻痺者の自力での足こぎ移動時に、フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになった事例です。車いすのフットサポートが取り外せないタイプの場合、足元空間が狭くなり、接触しやすくなります。着脱が可能な車いすに変更したり、フットプレートカバーを装着する対策もあります。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：フットプレートへの接触に関して注意不足だった
- 人：フットサポートの着脱が可能な車いすやフットプレートカバーの選定がされてなかった
- モノ：車いすのフットプレートが足に接触しやすい構造であった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 353

フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

片麻痺者の自力での足こぎ移動時に、フットプレートの裏面に足がこすれてケガしそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ