


Case : 164

高速ギアで発進したため、不意に車道へ飛び出しそうになる

場面の説明

前進しようと思ったが、高速ギアに入ったままアクセルレバーを押し込んだため、意図せず車道へ飛び出してしまった



| | |
|----------------|--|
| 利用シーン |  移動  外出 |
| 主な利用場所 |  その他 |
| 介護保険の種目 |  車いす |
| 分類コード (CCTA95) | 122124 (電動三輪車・電動四輪車) |
| 介護テクノロジー | — |
| 二次元バーコード |  |

解説

ハンドル形電動車いすでは、ダイヤルなどのスイッチによって速度を選択できるようになっていますが、慣れによる過信から、最高速度の設定にしたまま利用している人を見かけます。この事例もそのような過信などが原因したと考えられます。「もし車道に幼児が歩いていたら・・・」周囲の安全を守るのも運転者の責務、面倒がらず、「安全第一」の心で利用してください。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：速度調整をし忘れた
- 人：過信していた
- モノ：速度の注意を喚起する表示が付いていなかった
- 管理：安全な運転操作についての講習を義務付けていなかった