

Case : 285

振動でヘッドサポートの調整ねじがゆるみ、首が倒れそうになる

場面の説明

ヘッドサポートの調整ねじがゆるんでいたため、移動中の振動でヘッドサポートが倒れてしまった



利用シーン	 乗り物
主な利用場所	 車内
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122190 (姿勢変換機能付き車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

頻繁に調整をするので、普段からあまりねじをきつくは締めていなかったようです。報告された事例は、初めての介護タクシーでの移動中で、この経験をしてからは、移動前にねじを確認、締めなおすことを習慣にしているそうです。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：しっかりと調整ねじを締めていなかった
- モノ：振動で調整ねじがゆるんでしまう