


Case : 354

ベッド高を下げる際に、車いすのフットプレートがベッドに挟まれそうになる

### 場面の説明

ベッド高を下げる際に、車いすのフットプレートが介護用ベッドに挟まれそうになった



利用シーン	 移乗  リモコン操作
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122103 (介助用車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

介護用ベッドの高さを下げる際に、車いすのフットプレートがベッドに挟まれそうになった事例です。移乗の際にベッドに車いすを接近させすぎたために、起こってしまいました。介助者はベッドを下げる際、常に何かを挟み込まないか細心の注意が必要です。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：ベッド下降時の挟み込みへの注意不足だった
- 人：介助者の車いすの停車位置が前すぎた
- 管理：挟み込みの確認を介助者に指導できていなかった