

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 104

湯をはり始めたところ、浴槽内いすが水面に浮いてくる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

誤ってすべり止めマットの上に吸盤タイプの浴槽内いすを設置していたため、吸盤が機能しなかった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ