

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 176

凹凸の激しい農道を走行したことで車体が突然止まり、立ち往生してしまう


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

路面状況がひどく、モーターに想定以上の負荷がかかったことで緊急停止装置が働いてしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ