

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 399

介護ベッドの背上げ機構部分の固定が外れ、背もたれが落下した


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

介護ベッドの背上げ機構のモーターと背の床板をつなぐ連結ピンが外れ、背上げの際に突然落下してしまう



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ