

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 414

内側に架けられたエアマットのモーター部に足が接触して火傷のような症状がでる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

利用者の小指に火傷のような症状があり、要因を調べたところエアマットのモーターとの接触が疑われた。エアマットは旧式でモーターは40度近い温度だった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ