Case：137

移乗時にブレーキレバーがひっかかり、転倒しそうになる

場面の説明

利用者の臀部がブレーキレバーを越えられずに引っかかってしまい、転倒しそうになった



利用シーン	移乗
主な利用場所	寝室
介護保険の種目	車いす
分類コード(CCTA95)	122106(後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	―
二次元バーコード	

解説

移乗をしやすくする工夫として、車いすの肘掛けが跳ね上がる製品がありますが、そのような車いすでもブレーキレバーの先端が邪魔になる場合があります。しっかりとした立位が取れない利用者の移乗では、先端が臀部に引っかかり、バランスを崩したり皮膚を損傷させる原因になりますので、小さなことと軽視せず、適切な車いすを選定しましょう。

参考要因

人：ブレーキレバーが引っかかると思わなかった
人：立位移乗するには不向きな車いすを提供していた
モノ：ブレーキレバーが長すぎた

Copyright 2000-2012 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.