Case：2

フットサポートを踏んだ状態で立ち上がり、車いすごと転倒しそうになる

場面の説明

フットサポートに足を乗せたまま、タンスの上にあるモノを取ろうとして、転びそうになった



利用シーン	立ち座り 移動
主な利用場所	リビング・居間 ダイニング・食堂
介護保険の種目	車いす
分類コード(CCTA95)	122106(後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	―
二次元バーコード	

解説

高いところにあるモノを取ろうとすると足元に注意がいかず、このような危険な事例が起こりやすくなります。フットサポートから足を下ろすことを習慣化することはもちろんですが、介助者も高いところにモノを置かないという気配りが大切です。

参考要因

人：フットサポートから足を下ろすのを忘れていた
環境：手の届かない高い場所にモノを置いている

Copyright 2000-2012 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.