
福祉用具ヒヤリハット情報

Case：287

雨のため介助者の足がすべり、転倒しそうになる

場面の説明

雨のためスロープの路面がぬれており、介助者の足がすべってしまった



利用シーン	移動 階段の昇り降り
主な利用場所	階段 玄関 段差・縁石
介護保険の種目	スロープ
分類コード(CCTA95)	183015(携帯用スロープ)
介護テクノロジー	―
二次元バーコード	

解説

可搬形スロープの走行面にはすべり止めが施されていますが、雨天時などでぬれている時には十分な効果を発揮できません。また、スロープの長さが短く傾斜が急な時には、ぬれることによってより危険度が増すと考えられます。安全を確保する観点から、スロープの傾斜は余裕をもってゆるやかに設定し、またぬれている時などは使用を控えるなどの配慮が必要です。

参考要因

人：すべり易い靴を履いていた
人：雨だったがどうしても外出しなければならなかった
モノ：雨などでぬれるとすべり易くなる

Copyright 2000-2012 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.