
福祉用具ヒヤリハット情報

Case：317

無理な介助で移乗中に車いすのブレーキレバーにお尻を強打し、ブレーキレバーが曲がってしまう

場面の説明

ベッド・車いす間での無理な介助での移乗中に車いすの延長ブレーキがお尻がぶつかり、ブレーキレバーが曲がってしまった



利用シーン	移乗
主な利用場所	寝室
介護保険の種目	車いす
分類コード(CCTA95)	122106(後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	―
二次元バーコード	

解説

延長ブレーキを使っている場合に起こりやすいトラブルです。
車いす・ベッド間の移乗介助の方法やその際の車いすの準備に関して、再検討が必要です。

参考要因

人：力まかせに移乗させようとした
人：本人の身体機能から、そもそも持ち上げる介助方法が適切ではなかった
環境：介助者から延長ブレーキが見えにくかった

Copyright 2000-2012 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.