
福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：174
坂道を斜めに上ってしまい、転倒しそうになる

場面の説明

まっすぐ上らなかったため、遠心力がかかり、車体が傾いてしまった



利用シーン	移動 外出
主な利用場所	坂道
介護保険の種目	車いす
分類コード(CCTA95)	122124 (電動三輪車・電動四輪車)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

ハンドル形電動車いすは、一定以上の横方向の傾きにはバランスを崩しやすい特徴を持っています。坂道を斜めに走行すると車体が横方向に傾くことから、上り下りともまっすぐに走行することが基本です。また、電動で急な坂道でも昇っていく力があるとはいえ、安定性の観点からは急な坂道は適合しないと考えた方がよさそうです。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：坂道を斜めに上ってしまった
人：電動の力を過信していた
モノ：横方向のバランスが安定していない機種であった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：174


坂道を斜めに上ってしまい、転倒しそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

まっすぐ上らなかったため、遠心力がかかり、車体が傾いてしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.