
Case：262

# 腋（わき）付近にしわができたままつり上げ、利用者が痛がる

## 場面の説明

つり具の装着がうまくいっておらず、腋（わき）あたりにしわが寄った状態で利用者をつり上げたため、利用者の腋（わき）が圧迫されて痛がった




| | |
|---|---|
| 利用シーン | 移乗 |
| 主な利用場所 | 寝室 |
| 介護保険の種目 | 移動用リフト（つり具の部分） |
| 分類コード (CCTA95) | 123621 (吊り上げ式リフト用吊具) |
| 介護テクノロジー | ー |
| 二次元バーコード | |

## 解説

つり具は強い力で身体を圧迫しますが、丁寧な装着であれば一般的には問題を起こしません。しかし、不適切な装着による大きなしわ、折り目や、皮膚表面をこすりつけるような横方向のズレにより、皮膚にダメージを与える場合があります。正しい取扱いをおろそかにせず、丁寧に装着することが重要です。

## 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：しわが寄ると痛みが生じることを知らなかった
人：痛みを伝えることができなかった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

# 福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

| 日付： | 所属： | 氏名： |
|---|---|---|

Case：262


腋（わき）付近にしわができたままつり上げ、利用者が痛がる

事例詳細

回答前に見ないこと

## 場面の説明

つり具の装着がうまくいっておらず、腋（わき）あたりにしわが寄った状態で利用者をつり上げたため、利用者の腋（わき）が圧迫されて痛がった




| どのような要因が考えられますか？ | どのような対策が必要でしょうか？ |
|---|---|
| 人（本人・介護者・関係者）の要因 | |
| モノ（福祉用具）の要因 | |
| 環境の要因 | |
| 管理の要因 | |

メモ


Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.