
Case：75

# 狭い場所から後退し、後方へ転倒しそうになる

## 場面の説明

ＡＴＭを利用して、後退しようとシルバーカーを後ろ方向に引いた際、自分の体重を支えられなくなり、後方に転びそうになった




| | |
|---|---|
| 利用シーン | 移動<br>外出 |
| 主な利用場所 | その他 |
| 介護保険の種目 | ー |
| 分類コード(CCTA95) | 120690 (シルバーカー) |
| 介護テクノロジー | ー |
| 二次元バーコード | |

## 解説

シルバーカーは自力での歩行が可能な人が、長距離の移動の際に途中で座って休憩したり、荷物の運搬などの目的で使用します。向きが変えられないような狭いところに入っていく時には、後方への移動の際に邪魔になりますので、携帯せず広いところに置いておくようにしましょう。

## 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：後方へも安全に移動できると過信していた
人：提供者からの注意喚起が欠けていた
モノ：利用者の身体状況に合う用具ではなかった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

# 福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

| 日付： | 所属： | 氏名： |
|---|---|---|

Case：75


狭い場所から後退し、後方へ転倒しそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

## 場面の説明

ＡＴＭを利用して、後退しようとシルバーカーを後ろ方向に引いた際、自分の体重を支えられなくなり、後方に転びそうになった




| どのような要因が考えられますか？ | どのような対策が必要でしょうか？ |
|---|---|
| 人（本人・介護者・関係者）の要因 | |
| モノ（福祉用具）の要因 | |
| 環境の要因 | |
| 管理の要因 | |

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.