
Case：222

フットサポートの位置が低すぎたため、スロープにぶつかってしまう

場面の説明

車いすのフットサポートを極端に下げていたため、スロープに乗り込む際にぶつかってしまった



利用シーン	移動 階段の昇り降り 外出
主な利用場所	階段 玄関 段差・縁石
介護保険の種目	スロープ
分類コード (CCTA95)	183015 (携帯用スロープ)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

スロープを利用する際には、実際に利用する傾斜において、フットサポートや転倒防止バーが干渉しないかどうか確認をすることが大切です。干渉する場合、車いすの調整やスロープ角度の緩和などで対策を講じます。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：フットサポートを下げることによる影響を考えていなかった
環境：スロープの角度が急だった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.