

Case : 156

急発進してしまい、人とぶつかりそうになる

場面の説明

運転に慣れておらず、ジョイスティックを思い切り押し倒したため、急発進してしまった



利用シーン	 移動
	 外出
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122127 (電動車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

ジョイスティックの操作では、レバーの倒し具合によって駆動輪にかかる力が変わってきます。操作に不慣れな人ではその倒し具合がつかめずに、このような急発進が起こってしまいがちです。操作方法は簡単でも安全な走行には練習が必要です。展示場などで不慣れな人が試走する場合などでは特に注意しましょう。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：操作に慣れていなかった
- 人：操作に不慣れな利用者から目を離していた
- 環境：狭い場所で試運転をしていた