

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 217

電源コードが抜けたことで、ポンプの設定が変わる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

介助者の足がポンプの電源コードに引っかかってしまい、電源コードが抜けてしまったため、設定がリセットされた



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ