

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 316

抑速ブレーキの左右調整が不一致で、直進性が損なわれる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

抑速ブレーキ付の歩行器での歩行場面で、左右調整が不一致のため直進性が損なわれ、歩道から脱輪し転倒しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ