


Case : 147

手押しハンドルが倒れてバランスを崩し、転倒しそうになる

場面の説明

介助者が車いすを押し出した瞬間に手押しハンドルが根元から倒れてしまい、バランスを崩してしまった



利用シーン 移動

主な利用場所 廊下

介護保険の種目 車いす

分類コード (CCTA95) 122103(介助用車いす)

介護テクノロジー -

二次元バーコード

解説

手押しハンドルの折りたたみは、車いすを自動車のトランクなどに収納する際にコンパクトに折りたためる便利な機能です。使用時には簡単な操作でロックがかかり折れ曲がることはないはずですが、この事例ではそのロックが不完全であった、またはロック機構自体が壊れていたのかもしれませんが、確実な操作とメンテナンスが求められます。

参考要因

人：手押しハンドルのロックをちゃんとかけていなかった
人：不具合に気づいていたがそのままにしていた
管理：定期メンテナンスをしていなかった