


Case : 159

大きな石を踏んでしまい、転倒しそうになる

場面の説明

舗装されていない道路を走行中、大きな石を踏んでしまい、車いすごと転倒しそうになった



利用シーン

移動
外出

主な利用場所

その他

介護保険の種目

車いす

分類コード(CCTA95) 122127(電動車いす)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

施設内とは異なり、一般の道路では様々な状況に遭遇します。大きな石もその一つ、利用者には、そのような様々な状況を的確に把握して安全に走行できる認知、判断、運動機能が求められます。十分な心身機能を持たない場合、利用を制限することもあります。

参考要因

- 人：障害物を避ける操作ができなかった
- 人：不整地を慎重に走行しなかった
- 環境：舗装されていない場所だった