Case：159

大きな石を踏んでしまい、転倒しそうになる

場面の説明

舗装されていない道路を走行中、大きな石を踏んでしまい、車いすごと転倒しそうになった



利用シーン	移動 外出
主な利用場所	その他
介護保険の種目	車いす
分類コード(CCTA95)	122127(電動車いす)
介護テクノロジー	―
二次元バーコード	

解説

施設内とは異なり、一般の道路では様々な状況に遭遇します。大きな石もその一つ、利用者には、そのような様々な状況を的確に把握して安全に走行できる認知、判断、運動機能が求められます。十分な心身機能を持たない場合、利用を制限することも必要です。

参考要因

人：障害物を避ける操作ができなかった
人：不整地を慎重に走行しなかった
環境：舗装されていない場所だった

Copyright 2000-2012 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.