


Case : 163

後進のつもりが前進してしまい、人とぶつかりそうになる

場面の説明

バックしようとしたが、アクセルレバーの操作を間違えてしまい、前進してしまった



利用シーン

移動
外出

主な利用場所

その他

介護保険の種目

車いす

分類コード (CCTA95) 122124 (電動三輪車・電動四輪車)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

ハンドル形電動車いすは、操作自体はそれほど難しいものではありませんが、機種ごとに操作方法やスイッチ類の機能、配置が異なります。この事例は、機種を更新して間もないころに発生しており、前の機種との違いが原因だったことが考えられます。操作には慣れていないと過信せず、安全な場所で練習するなどの注意深さも必要でしょう。

参考要因

- 人：操作に不慣れだった
- 人：操作方法をしっかりと説明していなかった
- モノ：前進と後進の区別がわかりづらい構造だった