

Case : 18

あぜ道を走行中に、バランスを崩しそうになる

場面の説明

でこぼこ道の窪みを減速することなく通過しようとしたところ、車体が大きく揺れ転倒しそうになった



利用シーン

移動
外出

主な利用場所

その他

介護保険の種目

車いす

分類コード (CCTA95) 122124(電動三輪車・電動四輪車)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

あぜ道を走行中にバランスを崩したり、ハンドルを取られて側溝に転落するような事故が報告されています。また、雑草が車輪に絡みつき、走行できなくなるような場合もありますので、悪路の走行には速度を落とすなど特段の注意が必要です。使用環境に気をつけ、利用者の危険認知や操作能力を定期的に確認しましょう。

参考要因

人：製品の性能を理解していない
 環境：雑草が生い茂り、タイヤに絡まりやすい
 環境：雨が降った後で、道がぬかるんでいる