

Case : 186


## 停電した時の対応がわからず、バランスを崩しそうになる

### 場面の説明

背上げをした状態で停電になってしまったが、緊急対応の方法がわからずあわてているうちに、利用者の身体が崩れだした



利用シーン



起居・就寝


リモコン操作

主な利用場所



寝室

介護保険の種目



特殊寝台

分類コード(CCTA95) 181209(電動ギャッチベッド)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



### 解説

ベッドの背を上げている状態で停電したため、背を下げるができず、徐々に体幹が崩れて転落しそうになった事例です。停電時の対応方法は製造者によって違います。日ごろから取扱説明書を把握するなど、万一の時にあわてない準備をしておくことが大切でしょう。

### 参考要因

人：介助者が停電時の対応を理解していなかった  
人：関係者が停電時の対応を説明していなかった  
モノ：停電時の対応ができないベッドだった