


Case : 2

フットサポートを踏んだ状態で立ち上がり、車いすごと転倒しそうになる

場面の説明

フットサポートに足を乗せたまま、タンスの上にあるモノを取ろうとして、転びそうになった



利用シーン

立ち座り
移動

主な利用場所

リビング・居間
ダイニング・食堂

介護保険の種目

車いす

分類コード (CCTA95)

122106(後輪駆動式車いす)

介護テクノロジー

—

二次元バーコード



解説

高いところにあるモノを取ろうとすると足元に注意がいかず、このような危険な事例が起こりやすくなります。フットサポートから足を下ろすことを習慣化することはもちろんですが、介助者も高いところにモノを置かないという気配りが大切です。

参考要因

人：フットサポートから足を下ろすのを忘れていた
環境：手の届かない高い場所にモノを置いている