

Case : 232

不安定な場所で腰掛けたことで本体ごと傾き、転倒しそうになる

場面の説明

傾斜がある場所に歩行車と停めていすに座ろうとしたため、バランスを崩して転倒しそうになった



利用シーン

立ち座り
移動

主な利用場所

廊下

介護保険の種目

歩行器

分類コード (CCTA95)

120606(歩行車)

介護テクノロジー

—

二次元バーコード



解説

傾斜のある場所ではいかにブレーキを確実に操作しても転倒の危険が大きくなります。安全に利用するためには、その場に応じて危険を認識し、適切な判断ができる認知機能も重要です。

参考要因

人：路面状況をよく確認せずに歩行車を停めた

人：ブレーキをかけ忘れていた

環境：傾斜のある場所だった