


Case : 262

腋（わき）付近にしわができたままつり上げ、利用者が痛がる

場面の説明

つり具の装着がうまくいっておらず、腋（わき）あたりにしわが寄った状態で利用者をつり上げたため、利用者の腋（わき）が圧迫されて痛がった



利用シーン

🚶 移乗

主な利用場所

🏠 寝室

介護保険の種目

🚶 移動用リフト（つり具の部分）

分類コード (CCTA95) 123621 (吊り上げ式リフト用吊具)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

つり具は強い力で身体を圧迫しますが、丁寧な装着であれば一般的には問題を起こしません。しかし、不適切な装着による大きなしわ、折り目や、皮膚表面をこすりつけるような横方向のズレにより、皮膚にダメージを与える場合があります。正しい取扱いをおろそかにせず、丁寧に装着することが重要です。

参考要因

- 人：しわが寄ると痛みが生じることを知らなかった
- 人：痛みを伝えることができなかった