福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 37

ベッドの柵 (サイドレール)を差し込む穴に指を入れ、ケガをしそうになる

場面の説明

利用者の指がサイドレール受けの穴に入っているのに気づかず、利用者の体位を変えようとした



二次元バーコード

解説

まさかと思うような偶然から事故が起きることもあります。この事例も実際に起こっているヒヤリ・ハットです。ベッドの柵(サイドレール)が不要な人であればサイドレール受けを収納しておくなど対応することも可能です。介護場面では先例を把握し、それを安全に活かすことが重要です。

参考要因

人:利用者の指が穴に入ることを想定していなかった

人:介助する前に、腕や手の位置が安全な場所にあるか確認しなかった

モノ:ちょうど指が入りやすい位置に穴があった