

Case : 41


寝返りをして、ベッドから転落しそうになる

場面の説明

ベッドの柵（サイドレール）が付いていないベッドで熟睡していた




利用シーン



主な利用場所



介護保険の種目



分類コード (CCTA95)

181227(ベッド用サイドレール, ベッド固定式起き上がり手すり)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

ベッドの柵（サイドレール）は転落防止の有効な手段です。布団のズレ落ちを予防することもできるので、利用することが基本です。また、介護用のベッドの幅は、一般用のベッドと比べると狭くなっていますので、万一の転落の際、ケガを防ぐ観点からも、就寝の際にはベッドの高さを最も低い位置に設定することも重要です。

参考要因

人：ベッドの柵（サイドレール）の設置を忘れていた

モノ：ベッドの柵（サイドレール）がない