


Case : 86

利用者の臀部がポータブルトイレの中に入り込んでしまう

場面の説明

やせている人が、体に合わない便座を使用していた




利用シーン



主な利用場所



介護保険の種目



分類コード (CCTA95) 091203 (ポータブルトイレ)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

標準的な大きさの便座でも、お尻の肉が落ちている人にとっては大きすぎる場合があります。無理をして使用し続けると、痛みが出たり皮膚に傷を作る原因にもなります。小さなサイズの便座や、便座の上に置くパッドなどの利用をお勧めします。

参考要因

人：利用者のお尻のサイズと便座のサイズが合っていない
環境：部屋が暗くて見えづらかった