


Case : 9

## ブレーキの効きが悪くなり、移乗時に転倒しそうになる

### 場面の説明

ブレーキの効きが悪くなっているため、ベッドからの移乗時に、車いすが後方へズレる



利用シーン

移乗

主な利用場所

寝室  
リビング・居間  
ダイニング・食堂

介護保険の種目

車いす

分類コード (CCTA95)

122106(後輪駆動式車いす)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



### 解説

重傷事故が多く報告されている事例です。車いすが動いてしまう要因には、ブレーキの調整不足、タイヤの空気圧の低下、タイヤの磨耗などが考えられます。また、ベッドの柵（サイドレール）を手すり代わりに利用することも適切ではありません。ベッド用グリップの利用をお勧めします。

### 参考要因

人：ブレーキの効きが悪いことに気づかない  
 人：そもそもひとりでは安全に移乗できない人であった  
 管理：タイヤの空気圧や磨耗などの定期的な確認をしていなかった