


Case : 96

シャワーキャリーが動き、足を浴槽の縁にぶつけそうになる

場面の説明

ブレーキをかけ忘れていたため、シャワーキャリーが動いてしまった



利用シーン

入浴

主な利用場所

浴室・脱衣所

介護保険の種目

入浴補助用具

分類コード (CCTA95)

093303 (入浴用チェア)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

洗い場には排水のための水勾配があるので、ブレーキをかけ忘れると容易に動いてしまいます。浴槽の縁にぶつかりそうになるほか、排水溝にキャスターが落ちるなどの危険があるので、ブレーキのかけ忘れやゆるみや劣化、破損に注意しましょう。水勾配が大きい場合は、すのこ等で調整しましょう。

参考要因

- 人：ブレーキをかけ忘れていた
- 人：利用者から目を離してしまった
- 環境：浴室にわずかな水勾配がある
- 管理：水勾配対策ができていなかった