






これまでの累計 令和5年4月～令和8年3月 収集件数： 89 件



※分類は(公財)テクノエイド協会にて区分
※介助用車いすの中には、自走用車いすを介護で使用している場合も含む






状況レポート



- 電動三輪車・電動四輪車(30件)
 - ・道路等での転落・衝突(22件)、踏切内(5件)、火災(3件)
 - ・死亡(22件)、重症(5件)、火災(3件)
 - ・単独での転落・衝突が多く、原因不明・調査中となる傾向
- 電動ギャッチベッド(ベッド柵、マットレス等含む)(22件)
 - ・ベッド、フレームが急に下がる(5件)、いずれかの場所で挟まる(9件)
 - ・死亡(9件)、重症(10件)、軽症(3件)
- 自走式階段昇降機(6件)
 - ・転落(6件)
 - ・死亡(2件)、重症(4件)
 - ・バランスを崩しての事例及び既存事例との類似が多い傾向

作成：公益財団法人テクノエイド協会
注) 用具分類や利用シーン、被害状況等については、調査結果により変更する場合があります。

収集期間 令和7年4月～令和8年3月 収集件数： 14 件



※分類は(公財)テクノエイド協会にて区分



状況レポート

- 電動三輪車・電動四輪車(8件)
 - ・道路等での転落(5件)
 - ・死亡(5件)、火災(2件)、重症(1件)
 - ・外出シーンにおける事例(7件)
- ベッド用サイドレール, ベッド固定式起き上がり手すり(2件)
 - ・介助バーのスイングアーム部とフレームとの間に指を挟み、左手指を負傷
 - ・隙間に右足を挟み負傷
- 介助用車いす(2件)
 - ・フットレストと手すりの間に首が挟まれ、死亡
 - ・介助により移動中、右側押手が破損し転倒、使用者が落下し負傷、使用者をかばった介助者は重傷

作成：公益財団法人テクノエイド協会
注) 用具分類や利用シーン、被害状況等については、調査結果により変更する場合があります。