

Case : 102

浴槽内いすの天板が外れ、転倒しそうになる

### 場面の説明

浴槽内いすを踏み台にして浴槽をまたごうと足をかけたところ、天板が外れて足を踏み外した



利用シーン	 入浴
主な利用場所	 浴室・脱衣所
介護保険の種目	 入浴補助用具
分類コード (CCTA95)	093303 (入浴用チェア)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

浴槽内いすは、浴槽内で踏み台として使用することも想定して設計されていますので、使用方法自体に問題はありません。この事例では、清掃などにより、一度分解した後の組み立てが不適切であったことが考えられます。取扱説明書の表記に従い、正しく確実に組み立てましょう。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：天板の端に足を乗せてしまった

管理：天板の固定が不十分で外れかけていることに気がつかなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 102

浴槽内いすの天板が外れ、転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

浴槽内いすを踏み台にして浴槽をまたごうと足をかけたところ、天板が外れて足を踏み外した



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ