


Case : 137

移乗時にブレーキレバーが引っかかり、転倒しそうになる

### 場面の説明

利用者の臀部がブレーキレバーを越えられずに引っかかってしまい、転倒しそうになった



利用シーン	 移乗
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122106 (後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

移乗をしやすい工夫として、車いすの肘掛けが跳ね上がる製品がありますが、そのような車いすでもブレーキレバーの先端が邪魔になる場合があります。しっかりとした立位が取れない利用者の移乗では、先端が臀部に引っかかり、バランスを崩したり皮膚を損傷させる原因になりますので、小さなことと軽視せず、適切な車いすを選定しましょう。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：ブレーキレバーが引っかかると思わなかった
- 人：立位移乗するには不向きな車いすを提供していた
- モノ：ブレーキレバーが長すぎた

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 137

移乗時にブレーキレバーが引っかかり、転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

利用者の臀部がブレーキレバーを越えられずに引っかかってしまい、転倒しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ