


Case : 16

歩道と車道の段差で、片輪だけ乗り上げ、身体が放り出されそうになる

場面の説明

横断歩道（歩道と道路）の段差を斜めに登ろうとして車いすが大きく傾き振り落とされそうになった



利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 段差・縁石
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122127 (電動車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

傾斜路や段差へ斜めに侵入すると車いすは左右に大きく振られ、バランスが崩れやすく危険が大きくなります。段差を通過するときには直行する方向で、勢いをつけず安全な速度で進入してください。また信号横断のときは、渡り切るだけの時間的余裕があるかどうかを確認するなど、余裕をもって渡りましょう。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：あわてて横断する
- 人：段差を斜めに侵入する危険性を認識していない
- 環境：段差が見えづらかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 16

歩道と車道の段差で、片輪だけ乗り上げ、身体が放り出されそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

横断歩道（歩道と道路）の段差を斜めに登ろうとして車いすが大きく傾き振り落とされそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ