
Case：160

# 突然の大雨に打たれたが雨宿りできず、車体が止まって立ち往生する

## 場面の説明

天気が悪い日に外出したため大雨に打たれてしまい、故障してしまった




| | |
|---|---|
| 利用シーン | 移動<br>外出 |
| 主な利用場所 | その他 |
| 介護保険の種目 | 車いす |
| 分類コード (CCTA95) | 122127 (電動車いす) |
| 介護テクノロジー | ー |
| 二次元バーコード | |

## 解説

施設内とは異なり、一般の道路では様々な状況に遭遇します。天候の変化もその一つ、利用者には、そのような様々な状況を的確に把握して安全に走行できる認知、判断、運動機能が求められます。雨に弱いという電動車いすの特性を理解し、天候の変化を予測する注意深さが必要だったのではないでしょうか。

## 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：電動車いすが雨に弱いことを知らなかった
人：天気予報を見ていなかった
モノ：防滴加工されていなかった
環境：予測できない雨に打たれた
環境：雨宿りできる場所がなかった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

# 福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

| 日付： | 所属： | 氏名： |
|---|---|---|

Case：160


突然の大雨に打たれたが雨宿りできず、車体が止まって立ち往生する

事例詳細

回答前に見ないこと

## 場面の説明

天気が悪い日に外出したため大雨に打たれてしまい、故障してしまった




| どのような要因が考えられますか？ | どのような対策が必要でしょうか？ |
|---|---|
| 人（本人・介護者・関係者）の要因 | |
| モノ（福祉用具）の要因 | |
| 環境の要因 | |
| 管理の要因 | |

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.