


Case : 163

後進のつもりが前進してしまい、人とぶつかりそうになる

### 場面の説明

バックしようとしたが、アクセルレバーの操作を間違っでしまい、前進してしまった



利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122124 (電動三輪車・電動四輪車)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

ハンドル形電動車いすは、操作自体はそれほど難しいものではありませんが、機種ごとに操作方法やスイッチ類の機能、配置が異なります。この事例は、機種を更新して間もないころに発生しており、前の機種との違いが原因だったことが考えられます。操作には慣れてしていると過信せず、安全な場所で練習するなどの注意深さも必要でしょう。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：操作に不慣れだった
- 人：操作方法をしっかりと説明していなかった
- モノ：前進と後進の区別がわかりづらい構造だった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 163

後進のつもりが前進してしまい、人とぶつかりそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

バックしようとしたが、アクセルレバーの操作を間違っしてしまい、前進してしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ