

Case : 182

ベッドからずり落ちた布団で足がすべりそうになる

場面の説明

掛け布団が地面に落ちていた状態で立ち上がろうとしたため、足元がすべって転倒しそうになった



利用シーン	 起居・就寝  移乗  立ち座り
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

ベッドから布団がずり落ちてしまうことは珍しいことではありませんが、その布団が事故の原因になるとは思ってもしないのではないでしょうか。布団が足元に絡まったりすべったりして転倒を避けるためにも、布団が簡単に落ちないように工夫をすることをお勧めします。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：足元をよく見ずに歩いた

モノ：足元にベッドの柵（サイドレール）が設置されていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 182

ベッドからずり落ちた布団で足がすべりそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

掛け布団が地面に落ちていた状態で立ち上がろうとしたため、足元がすべって転倒しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ