

Case : 230

玄関マットにキャストが引っかかってバランスを崩し、転倒しそうになる

### 場面の説明

玄関マットのわずかな段差にキャストが引っかかり、歩行車ごと転倒しそうになった



利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 玄関  段差・縁石
介護保険の種目	 歩行器
分類コード (CCTA95)	120606 (歩行車)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

床と玄関マットのわずかな段差や玄関マットの柔らかさによる抵抗により、キャストがうまく前へ進まなかったことが原因と考えられます。このタイプの歩行車は段差に対して乗り越えにくいという特性を持っているので、移動範囲には段差を作らない工夫が必要です。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：路面状況を確認していなかった

人：キャストの回転速度の変化に身体が順応しなかった

管理：歩行車でのお安全な移動ができる路面の状態であるか、確認できていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 230

玄関マットにキャストが引っかかってバランスを崩し、転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

玄関マットのわずかな段差にキャストが引っかかり、歩行車ごと転倒しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ