





Case : 262

腋（わき）付近にしわができたままつり上げ、利用者が痛がる

場面の説明

つり具の装着がうまくいっておらず、腋（わき）あたりにしわが寄った状態で利用者をつり上げたため、利用者の腋（わき）が圧迫されて痛がった



利用シーン	 移乗
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 移動用リフト（つり具の部分）
分類コード (CCTA95)	123621 (吊り上げ式リフト用吊具)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

つり具は強い力で身体を圧迫しますが、丁寧な装着であれば一般的には問題を起こしません。しかし、不適切な装着による大きなしわ、折り目や、皮膚表面をこすりつけるような横方向のズレにより、皮膚にダメージを与える場合があります。正しい取扱いをおろそかにせず、丁寧に装着することが重要です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：しわが寄ると痛みが生じることを知らなかった

人：痛みを伝えることができなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 262

腋（わき）付近にしわができたままつり上げ、利用者が痛がる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

つり具の装着がうまくいっておらず、腋（わき）あたりにしわが寄った状態で利用者をつり上げたため、利用者の腋（わき）が圧迫されて痛がった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ