


Case : 282

ぬめりが生じていたことから、すべって転倒しそうになる

場面の説明

すべり止めマットを敷きっぱなしにしていたため、本体にぬめりが生じており、足がすべってしまった



利用シーン	 入浴
主な利用場所	 浴室・脱衣所
介護保険の種目	—
分類コード (CCTA95)	093306 (滑り止め用品)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

この事例のすべり止めマットは吸着式であったと報告されていますが、たとえ吸着式であっても、長期間貼りつけたままにしておいたり、ぬめりや入浴剤などの影響ですべり易くなる場合があります。掃除の際には取り外し、洗浄することが必要ですが、老夫婦世帯などでは取り外しが困難であることもあり、導入に際しては日常のお手入れが確実にされるのかを確認することが大切です。必要に応じてヘルパーの導入などと組み合わせることも検討すべきでしょう。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：面倒くさかったので、敷いたままにしていた
- 人：その都度マットを取り外す体力がなかった
- モノ：石けんカスなどが付着してすべり易くなっていた
- 管理：定期的にメンテナンスをしていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 282

ぬめりが生じていたことから、すべって転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

すべり止めマットを敷きっぱなしにしていたため、本体にぬめりが生じており、足がすべってしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ